

АКТ № 641

от 12.01.2018г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, дом 15, литер А
Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 3 этажа, 8747 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка; да, 16816 кв.м.

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности : образование

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 90 человек/день;

Форма способа оказания услуг: к месту предоставления услуги, на дому: инвалиды с нарушением умственного развития.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга Ткачев Евгений Алексеевич с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/01-1, от 01.01.2018 срок действия до 31 января 2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный: *да; не соответствует К*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *да; (не соответствуют К,О,С,Г,У)*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да (соответствуют К,О), (не соответствуют С)*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2м): *нет; дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи (соответствует К,О,С,Г,У);*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствует К,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.zelschool69.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга* расположенного по адресу: *197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, дом 15, литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	<p>На территории прилегающей к объекту достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске.</p> <p>Перед входом на территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой установлена информационная табличка с номером телефона 8 (812) 417-55-44, 8 (812) 417-55-35 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне.</p> <p>По направлению движения от калитки к главному адаптированному входу, тротуар имеет занижение. Территория имеет покрытие асфальтное. Путь перемещения к главному входу доступен.</p>	
1.2	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от 15.09.2016г. № 277 назначены ответственные сотрудники ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга:</p> <p><i>Абдуллаева А.М.</i>- заместитель директора по АХР, <i>Мальшакова С.В.</i>- заместитель директора по УВР, <i>Гаас Н.В.</i>-руководитель структурного подразделения ОДОД для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении</p>	<p>Приказ №277 от 15.09.2016</p>

		<p>вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (инструктаж проведен 27.12.2017г.) Провела <i>Абдуллаева А.М.</i>- заместитель директора по АХР</p>	
1.3	С	Место для собаки поводыря отведено на первом этаже	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К	На входном узле установлен наружный стационарный пандус.	
2.2	О,С,Г,У	На входном узле установлен наружный лестничный марш.	
2.3	К,О,С,Г,У	<p>ГБОУ школа № 69: На входном узле, установлена информационная табличка с номером телефона 8 (812) 417-55-44, 8 (812) 417-55-35 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне. Ширина дверного проёма доступна. Входная дверь имеет значительное усилие при открывании двери. Тамбур свободен для перемещения, достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Внутренние размеры тамбура соответствуют требованиям для инвалидов. Стеклопанель двери имеет контрастную маркировку. Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».</p>	
2.4	К	В наличии имеется переносной инвентарный аппарат. Инвалидная кресло-коляска универсальная.	
2.5	К,О,С,Г,У	Преодоление пандуса, лестничного марша, входных дверей, Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	<p>Приказ №277 от 15.09.2016</p>
2.6	К,О,С,Г,У	<p>Структурное подразделение "Отделение дошкольного образования детей": На входном узле, установлена информационная табличка с номером телефона 8 (812) 417-55-44, 8 (812) 417-55-35 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне. Завышен порог входной двери, значительное усилие при открывании двери. Ширина дверного проёма доступна. Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».</p>	
2.7	К	На входном узле установлен наружный стационарный пандус.	
2.8	О,С,Г,У	На входном узле установлен наружный лестничный марш. Входная зона не адаптирована для инвалидов по зрению.	

2.9	К,О,С,Г,У	Преодоление пандуса, лестничного марша, входных дверей, Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	ГБОУ школа № 69: Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Пороги дверей имеют завышение. Тотально слепым требуется сопровождение.	
3.2	К,О,С,Г,У	В холле находится пост (получение консультаций и справок). В холле расположен умывальник. Тотально слепым требуется сопровождение. Установлена информация на информационном стенде: Номер телефона 8 (812) 417-55-44, 8 (812) 417-55-35 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне.	
3.3	О,С,Г,У	Внутренний ,межэтажный лестничный марш оборудован опорным поручнем. На площадке лестничного марша, перед подъёмом на верхний этаж и перед спуском на нижний этаж нанесена тактильная предупреждающая напольная разметка Поручень лестничного марша не имеет тактильную контрастную маркировку. На завершающей горизонтальной части поручня отсутствует не травмирующее завершение.	
3.4	О,С,Г,У	Эвакуационный выход находится на первом этаже. Габариты входных дверных проёмов не имеют контрастную маркировку. Оборудован поручнем. На завершающей горизонтальной части поручня отсутствует не травмирующее завершение. Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение МГН и инвалидов внутри здания Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
3.6	К,О,С,Г,У	Структурное подразделение "Отделение дошкольного образования детей": Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Пороги дверей имеют завышение. Тотально слепым требуется сопровождение.	
3.7	О,Г,У	Внутренний ,межэтажный лестничный марш оборудован опорным поручнем. Поручень лестничного марша не имеет тактильную контрастную маркировку. На завершающей горизонтальной части поручня отсутствует не травмирующее завершение. Лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению	

3.8	О,С,Г,У	Эвакуационный выход находится на первом этаже. Габариты входных дверных проёмов не имеют контрастную маркировку. Не адаптирован для инвалидов. Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».	
3.9		Перемещение МГН и инвалидов внутри здания Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	ГБОУ школа № 69: Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на этажах учреждения в сопровождении сотрудника (по требованию)	
4.2	К	Доступ на второй, третий этажи не доступно	
4.3	К,О,С,Г,У	Передвижения по коридорам и помещениям доступно. Помещения, классы, столовая, доступны. Гардероб находится на первом этаже. Габариты створки дверного проёма не соответствуют нормам. при необходимости может быть открыта вторая створка). Кабинет для приёма посетителей инвалидов и МГН расположен на первом этаже. Доступ на спортивную площадку организован с сопровождением. Для инвалидов передвигающихся к в кресле-коляске доступно только на первом этаже. Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Перед медицинским кабинетом имеется лестничный марш. С одной стороны лестничного марша установлен поручень, не соответствует нормам. Тактильная информация отсутствует. Лестничный марш медицинского кабинета не адаптирован для инвалидов. Для инвалидов передвигающихся к в кресле-коляске не доступно. В помещении до входной двери медицинского кабинета на одной стене установлен поручень. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода. Отсутствует ориентация для инвалидов по зрению.	
4.4	У	Приказ №225 от 01.09.2017 «Об организации обучения на дому» Ответственный: <i>Мельшакова С.В.</i> - заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе.	Приказ №225 от 01.09.2017
4.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
4.6	К,О,С,Г,У	Структурное подразделение "Отделение дошкольного образования детей": Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на этажах учреждения в сопровождении сотрудника (по требованию)	
4.7	К	Доступ на верхние этажи не доступно.	
4.8	К,О,С,Г,У	Передвижения по коридорам и помещениям доступно. Гардероб находится в группах., столовая в группах. Для посетителей установлена напольная вешалка на первом этаже. Кабинет для приёма посетителей инвалидов и МГН расположен на первом этаже.	

		Доступ на детскую площадку организован только с сопровождением. Для инвалидов передвигающихся к в кресле-коляске доступно только на первом этаже.	
4.9	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	ГБОУ школа № 69: Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже здания учреждения. Дверь имеет пиктограмму. Завышен порог входной двери, значительное усилие при открывании двери. Пандус отсутствует. Ширина дверного проёма доступна. Габариты помещения соответствуют нормам. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Установлены поручни около унитаза, один поручень с левой стороны - откидной поручень . Установлен поручень вокруг раковины- не соответствует нормам. Раковина имеет сенсорный кран. Установлен крючок для костылей ,тростей ,зеркало. Санитарно - гигиеническое помещение не оборудовано кнопкой экстренной помощи.	
5.2	К,О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №277 от 15.09.2016
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zelschool69.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказ от 01.09.2016г. № 245 назначен ответственный сотрудник учреждения: Браво Е.С. – библиотекарь, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 245 От 01.09.2016г.

Дополнительные меры (при наличии)		
7		Зона: пути движения к Объекту
7.1	К,О,С,Г,У	<p>Маршрут движения к ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: 197720 Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, дом 15, литер А от ближайшей остановки общественного транспорта: пр.Ленина д.3 - 645м.Приморское шоссе д.516 - 850 м. Ближайшая остановка общественного транспорта к ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга на пр.Ленина д.3:</p> <p>Автобус: № 211, №213, №318, №319, №322, №420, 420А, 420Б</p> <p>Маршрутное такси: №305, №400, №680. на Приморском шоссе д.516</p> <p>Автобус: №211</p> <p>Маршрутное такси: № 305, №400, №680</p> <p>Железнодорожная станция «Зеленогорск» 1.8 км.</p>
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.

V. Рекомендации

Подготовить обращение в администрацию об оборудовании парковочного места для инвалидного автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012 - п. 4.2.1. Парковочное место должно быть обозначено знаком 6.4 по ГОСТ 52290-2004 с табличкой 8.17, размещенными на вертикальной опоре. На поверхности парковочного места должна быть нанесена разметка 1.24.3 по ГОСТ 51256-2011 в непосредственной близости от входа в здание ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: 197720 Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, дом 15, литер А

Директор ГБОУ СОШ №69
Курортного района Санкт-Петербурга

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ткачев Е.А./

Дата



/Лебедев В.А./

Дата

12.01.18.